



F18 安装指南

版本:V1.1 日期:2011年11月

一、安装设备



二、门禁系统示意图




门禁系统功能简介:

- ① 当人员在设备上验证身份通过后，设备会输出锁控信号，将锁开启。
- ② 门磁将会自动检测门的开关状态，当门被意外打开或门未关好时，将触发报警信号（开关量信号）。
- ③ 当门禁设备被非法拆卸，设备将会输出报警信号。
- ④ 可外接读头。
- ⑤ 可外接出门开关，方便在室内将门打开。
- ⑥ 可外接门铃。
- ⑦ 可通过RS485、TCP/IP与PC机联网，通过门禁管理软件轻松管理多台终端设备。

警告：请勿带电接线！


三、连接门锁

1. 设备与锁共用电源



设备与锁共用电源情况：
 $U_{LOCK}=12V$ 且 $I_{LOCK} > 1A$ ①
且锁与设备之间距离 ≤ 10 米。


2. 设备与锁不共用电源



设备与锁不共用电源情况：
1) $U_{LOCK}=12V$ 且 $I_{LOCK} \leq 1A$;
2) $U_{LOCK} \neq 12V$;
3) 锁与设备之间距离 > 10 米。


- (1) 本设备可支持常开型和常闭型锁，只要分别连接在不同的端子上即可。对通电时打开，断电时关闭的锁，应该使用NO1、COM1端子，对通电时关闭、断电时打开的锁，应该使用NC1、COM1端子。
- (2) 为了防止电锁在开关瞬间产生的自感电动势对门禁系统产生影响，在门禁系统现场应用接线时，需要在电锁上并联一个型号FR107的二极管（请使用随机配备的FR107二极管，请勿将其正负极接反）把电锁开关瞬间产生的自感电动势释放。

四、连接其他装置



五、连接电源

本设备的工作电源为DC12V，工作电流为500mA，待机电流为50mA，将电源的正负级直接连接在+12V和GND之间即可（请勿将正负极接反）。




本设备只能连接输出不超过DC12V的报警器。

①: I 定义为设备电源输出的电流， U_{LOCK} 定义为锁的工作电压， I_{LOCK} 定义为锁的工作电流。

 警告：请勿带电接线！

六、Wiegand输出

本设备具有标准的Wiegand26输出接口，可以连接到市场上大多数厂商的门禁控制器，此时本设备只作为读头使用。



1. 设备到门禁控制器或读卡器的距离建议不超过90米（如需传输距离更长或使用环境中有干扰时，请使用Wiegand信号延长器）。
2. 不论设备是否与门禁控制器或读卡器共用电源，都必须确保设备与门禁控制器或读卡器共地，以保证Wiegand信号稳定。

八、其他功能

1. 复位功能：

由于误操作或其它意外故障导致设备无法正常工作时，可使用此复位按钮将设备重新启动。

操作：使用直径小于2mm的顶部尖锐的工具顶入此孔一下

2. 防拆开关：

可利用防拆开关将设备恢复出厂设置：即机器号、系统密码、IP地址、485地址均恢复出厂设置，但设备内的用户信息不会被清除。

操作：在拆机报警30s至60s之间时，用户将防拆开关按压3次(喇叭发出按键音)，设备将恢复出厂设置。

九、通讯设置

后台PC软件可通过3种通讯方式(RS232、RS485、TCP/IP)与设备通讯，进行数据交换，通过RS485、TCP/IP还可以进行远程管理。


1. RS232通讯方式

端子定义见右表：


端子名称	PC机串口名称
GND	Pin5-Gnd
RXD	Pin3-Txd
TXD	Pin2-Rxd

七、Wiegand输入

本设备具有Wiegand信号输入接口，能外接读头，读头与本设备可分别安装在室内外，共同控制门锁，控制进出。



1. 设备到门禁控制器或读卡器的距离建议不超过90米（如需传输距离更长或使用环境中有干扰时，请使用Wiegand信号延长器）。
2. 不论设备是否与门禁控制器或读卡器共用电源，都必须确保设备与门禁控制器或读卡器共地，以保证Wiegand信号稳定。




2. RS485通讯方式

使用RS485组网时，请使用专用的485线和有源的485转换器，采用总线型布线，见右图。

端子定义：

端子名称	PC机串口名称
485+	RS485通讯+
485-	RS485通讯-




3. TCP/IP通讯方式

端子定义见右表：

两种连接方式如下：

- (1) 设备与电脑通过交叉网线直接连接。



十、注意事项

- 1) 请先连接好其他连线后再连接电源线，如果发现机器不能正常运行，请先断掉电源总开关后再进行必要的检查；请注意：一切带电的接线都有可能会意外损坏机器，我们将不对此类操作导致的损害进行正常的保修。
- 2) 推荐使用3A/12VDC的电源给设备供电。详情可咨询相关技术人员。
- 3) 请首先阅读接线端子说明并严格按照规则进行接线，因错误操作而导致的设备损坏，均不属于保修范围。
- 4) 所有接线端子的裸露部分不要超过5mm，以防过长的裸线意外接触，从而导致机器的损坏。
- 5) 在静电比较严重的地方或者冬季，请先接地线，再连接其它线，以防止过大的瞬间静电损坏机器。
- 6) 若电源与机器之间距离比较长，请勿使用网线或者其它类型的线代替，选择电源线时，应考虑传输距离过长可能造成的电压衰减。
- 7) 使用RS485组网时，请使用专业的485线和有源的RS232/485转换器，采用总线型布线。如果通讯距离超过100米，需要在RS485总线的最后一台设备上并联一个终端匹配电阻，阻值约为120欧。